

令和6年度危険箇所一覧表【通学路・防犯】

学 校	番号	通学路 防犯	地 番	現況（写 真等）	学校からの報告	点検評価・分担等	環境改善に向けた取組状況
牧港小	1	通学路1	牧港小学校正門 につながる道路 （県道153号か ら入る名も無い 私道らしい）	p1-1	朝の登校時に本校保護者 やこども園保護者の車両 が連なり、校内に入れて ターンさせないといけな い状況にある。道幅も狭 く、途中で止めて児童・ 園児を降ろさせると大渋 滞が起これると同時に、U ターンできる場所がない ため、結局校内がUターン 場所となる。Uターン場所 となる近隣の駐車場借り 入れ（時間制）を希望す る。または、プールの場 所を改築しUターンできる 空間にする。	・学校が「車の乗り入れ を禁止する」と文書発送 済みなのに通学路安全プ ログラムで対応する事案 なのか不明。 ・学校側から保護者向け に周知徹底が肝心。 （学校） ・Uターン場所に関して は、地域住民との相談や 学校敷地（専門前スペー スの改築やプール周辺土 地のロータリー化等）に ついて教育委員会と協議 が必要。 （教育委員会・学校）	・すでに交通課でPTA総会 に参加し、説明済み。 （交通課） ・現在行っている対応を 継続する。 ①校長の意向を重視し、 保護者へ周知徹底。 ②こどもたちへ歩き方や 歩かせる指導。 ・地域説明会や学校運営 委員会にて相談 （学校） ・教育委員会施設課管理 の私道であることが判明 した。グリーンベルト検 討。（教委施設課）
前田小	2	通学路1	前田 3 3 3	p1-2	【前田小仮門に接する道 路】 交通量が多く児童の横断 も多いため、横断歩道及 び信号機の設置をお願い したい ・横断歩道設置上申中 ・正門の完成形に関して は、未定	・正門に関してまで未定 なので時間を要する。 （教育委員会） ・横断歩道設置上申中 （交通課） ・スピード抑止のための 道路カラーリング、ポス トコーン設置。 ・道路から仮設の門まで のアスファルト舗装 （区画整理課）	・横断歩道は設置上申 中。（警察） ・「通学路注意」「迷惑 駐車やめましょう」看板 設置済み。 （市民生活課） ・アスファルト設置済み （区画整理課）
前田小	3	通学路2	前田 4 4 7 付近 大伸教室前	p1-3	【見通しの悪い交差点】 横断歩道の塗料が薄くな り、歩行者・運転者から 見えづらくなっている	・横断歩道の塗り直しを 上申中（交通課）	・塗り直し予定。 （交通課） ・手を挙げてわたる指導 を徹底する。（学校） ・ドット、ポストコー ン、十字路に＋表示を検 討。（道路課）
前田小	4	通学路3	前田 8 6 2 - 2 1 9 グリーン ハイツ公民館前	p2-4	【歩行者の多い道路】 横断歩道の塗料が薄くな り、歩行者・運転者から 見えづらくなっている。 横断歩道があることを示 す、注意喚起の表示など の設置も希望します。	・横断歩道の塗り直しを 上申中（交通課） ・注意喚起について検討 中（事務局）	・横断歩道塗り直し予 定。（交通課） ・横断歩道カラー舗装を 検討。（道路課）

学 校	番号	通学路 防犯	地 番	現況 (写 真等)	学校からの報告	点検評価・分担等	環境改善に向けた取組状況
前田小	5	防犯 1	ユブシが丘トンネルからクロネコヤマトに向かう道路	p2-5	【ユブシが丘トンネル前田側道路】 灯りが少なく、暗い。近隣のアパートなどの外灯を頼りに歩くような状況であり、街灯の設置を希望します	・担当部署へ情報共有。 (事務局)	・自治会と相談の結果、防犯灯設置対応困難。 (市民生活課) ・区画整理事業に伴う新築建物が増えることで周辺がより明るくなると思われる。 早期整備に努めていく。 (区画整理課)
宮城小	6	通学路1	浦添市大平2丁目	p2-6	・横断歩道の設置がないため、反対側の路肩のグリーンベルトを使用して登下校することができない。	・横断歩道設置できない。(警察) ・危険な場所であることと安全の対策を学校から周知する。(学校) ・この場所は、R4まではあったがR5年度からは対応ができない理由で外している。今後、安全プロ	・速度抑止のためポストコーン設置済み。(道路課) ・通学路を子どもや保護者へ再度周知し、本交差点が危険箇所であることを認識させる。(学校)
宮城小	7	通学路2	宮城 3 丁目 4 番	p3- 7	・グリーンベルトが途中で切れている。歩道と車道の白線がないため歩行者の通行に危険。	・グリーンベルトが切れている場所に横断指導線を検討する。(道路課)	・安全が確保できないため、横断指導線の設置不可。(道路課)
宮城小	8	通学路3	宮城 3 丁目 1 - 9 付近	p3- 8	・宮城小付近の道沿いで横断歩道がない。	・グリーンベルトか横断指導線について現場確認にて検討。(事務局)	・通学している児童へ通学路指定場所から登校する様に周知する(学校) ・横断歩道設置不可(交通課) ・「きけん！わたるな」看板設置済(市民生活課)

学 校	番号	通学路 防犯	地 番	現況（写真等）	学校からの報告	点検評価・分担等	環境改善に向けた取組状況
仲西小	9	通学路1	屋富祖2-31-22付近	p3-9	・歩道が途切れている部分がある。登校時、交通量が多く児童が反対側の歩道へ横断する際も危険なため、横断歩道を継続して要望したい。	・現在も工事中で、対応している。対応済みもあるので、現場確認を行う。（事務局） ・グリーンベルト上に駐車車両があり、歩行者が車道に出ないといけない場面があるので、業者への協力依頼を行った。（事務局）	・グリーンベルト上に駐車しないよう業者への協力依頼済み。（事務局） ・バリロードでの歩行道の確保や駐車禁止対応済み。（道路課） ・「通学路注意」「迷惑駐車やめましょう」看板設置済。（市民生活課）
仲西小	10	通学路1	通学路2 大平1-9-1付近	p4-10	・パイプライン通り。交通量が多く、横断歩道ではない場所での横断が目立つため、横断歩道を継続して要望したい。	・昨年度から継続の場所で現場確認した。（事務局） ・大木で歩行者が見えづらいので剪定。横断防止柵の設置要請。（中部土木）	・渡らない指導。横断歩道を利用する指導。（学校） ・大木で歩行者が見えづらいので剪定。横断防止柵の設置検討。（中部土木）
仲西小	11	通学路2	宮城1-9-7付近	p4-11	・現在一方通行だが、今後双方通行になった際児童の横断が気になる。	・現時点では、双方通行ではなく、学校裏門前の横断歩道周辺の停車車両に危険があると判断した。	・ポストコーンやカラーリングで横断歩道を運転者からわかりやすくする。（道路課） ・「横断歩道ありスピード落とせ」「迷惑駐車やめましょう」看板設置済。（市民生活課） ・児童へ歩道や横断歩道を利用することや手を挙げてわたるなどの指導。保護者へ車両駐車禁止を周知する。（学校）
仲西小	12	通学路3	屋富祖2-24-8付近	p3-12	・「ゾーン30」の路面標示が消えかかっており塗り直しの要望。	・塗り直しを上申しているか、確認する。（交通課）	・上申中であり、塗り直し予定。（交通課）

学 校	番号	通学路 防犯	地 番	現況（写 真等）	学校からの報告	点検評価・分担等	環境改善に向けた取組状況
仲西小	13	防犯1	ひまわり公園	p 4 -13	・ ひまわり公園入口から宮城公民館に抜ける道は、人が少なく外から見えない場所がある。宮城公民館の駐車場では中高生のたむろし、賭け事などをしている様子が伺える。街灯や防犯カメラの設置予定なし。	・ 美らまち推進課と調整し、進捗状況を確認する。（美らまち推進課） ・ 文化財場所の樹木確認要請。（事務局）	・ 文化財樹木なし。 （文化財課） ・ 公園内を外から見えるように樹木の剪定済。 ・ 遊具やモニュメント台の撤去、街灯の増やすことを検討する。 （美らまち推進課） ・ 通学路として利用している児童生徒の把握及び注意喚起。 （学校）
当山小	14	通学路1	浦添市西原2丁目 5 - 7 広栄1号線	p 4 -14	・ グリーンベルト検討。 ・ PTA及び地域へ立哨支援を要請中。	・ 昨年からの継続の場所で事務局把握済み。 ・ PTA、地域へ立哨ボランティアを依頼。 （学校・自治会） ・ 水道工事の状況と調整でグリーンベルトは予定している。外側線（白）で歩行者と車道の区別を検討中。（道路課）	・ 外側線（白）及びグリーンベルト設置済み。 （道路課） ・ 「通学路注意」看板設置済。（市民生活課） ・ 自治会との調整やPTAの協力依頼。 （学校・市民生活課） ・ 児童への通学時の交通安全指導の徹底（学校）
当山小	15	通学路2	浦添市西原 5 丁目 2	p 4 -15	・ 横断歩道白線が消えかかっている。 ・ 薄いため雨天時に見えにくい。	・ 現場確認し、県道のため中部土木へ依頼する。 （中部土木）	・ 消えかかっている横断歩道や車道アスファルト剥離等があり、一部補正済み。速度抑止ドットや交差点外側線等の白線塗り直し、横断歩道前に車止めの支柱を検討中。 （中部土木事務所） ・ 横断歩道は塗り直しを上申中。（交通課）

学 校	番号	通学路 防犯	地 番	現況（写真等）	学校からの報告	点検評価・分担等	環境改善に向けた取組状況
当山小	16	通学路3	当山2丁目31 居酒屋龍前交差点	p5-16	・小中学生の通学路。スピードを出して走る車多し。グリーンベルト希望。 ・横断歩道の白線も薄い。	・現場確認して事務局で検討した。 ・一時停止標識を樹木で見えづらくなっている剪定依頼。 ・PTA、自治会へ立哨等の協力要請。 （事務局）（交通課）（学校）	・一時停止標識を樹木で見えづらくなっている剪定済み。別ルートからの通学指導済み。（学校） ・横断歩道の塗り直し済み。（交通課） ・「止まれ」看板設置済。（市民生活課）
当山小	17	通学路4	西原4丁目15 西原児童センター入り口	p5-17	・横断歩道がスプレーでの塗装となっている。（地域住民？）	・塗り直しを上申中。（交通課） ・注意喚起の看板は設置検討。（市民生活課）	・横断歩道塗り直し上申中。（交通課） ・「横断歩道ありスピード落とせ」看板設置済。（市民生活課）
当山小	18	防犯1	西原6丁目12 付近	p5-18	・区間整理地内で工事中であるが、今後通学路となる場所。夜間街灯が必要で防犯上危険。自治会の要望在り。	・これから住宅棟が建つので街灯設置が現時点では難しい。事務局では現在是对応できない。（事務局） ・自治会と検討して防犯灯の設置について調整。（市民生活課） ※合同点検無し	※合同点検無し 【理由】今後、区画整理で住宅や道路整備等が進み、そこから街頭や信号機、横断歩道等の検討が始まるため。
沢岬小	19	通学路1	経塚県営団地前の横断歩道（信号なし） 沖縄県浦添市字経塚560	p6-19	・右折車両運転者へ目印のため、ゼブラ白線塗り直し、ポストコーンの設置、カラー舗装等対応検討中。	・昨年度から継続。事務局は場所の把握ができています。（事務局） ・県道なので中部土木と確認する。（中部土木）	・ポストコーン設置済み（中部土木） ・手を挙げてわたる指導（学校）

学 校	番号	通学路 防犯	地 番	現況（写 真等）	学校からの報告	点検評価・分担等	環境改善に向けた取組状況
沢岬小	20	通学路2	字沢岬998番 地（沢岬小正門 前）	p6-20	・登下校の際に、保護者の駐車車両が多く、児童の安全確保が難しい。そこで、駐車車両軽減のため、ポールを設置をお願いしたい。現在は三角コーンで対応している。	・この場所は、車道も広く歩行者用の道路も整備されているので、通学路安全プログラムでは対応なし。（事務局） ・学校、地域住民、自治会での協議会が必要。又継続した保護者への対応も重要。（学校）	・カラーコーンで対応し駐車車両は減少しているが、駐車場所を変えている。呼びかけを継続的に行う。坂の下で降車するよう協力依頼。（学校）
沢岬小	21	通学路3	字沢岬999番 地（沢岬小正門 前）	p6-21	・正門前の道路にペイントされている横断歩道の白線が消えて見えない。そのため、運転手からも見えないので、スピードを落とさずに走る車がある。塗り直す事で注意喚起ができる。	・塗り直しを上申中。（交通課） ・ここにも駐車する保護者がいるのであれば、自治会と住民と相談が必要になる。（学校・市民生活課）	・横断歩道の塗り直し予定。（交通課） ・立哨をPTAに依頼する。（学校） ・「迷惑駐車やめましょう」看板設置済。（市民生活課） ・文書での周知やカラーコーン設置して対応中（学校）
沢岬小	22	通学路4	字沢岬1丁目4- 12（前道路）	p7-22	・子供達が登校で利用している。横断歩道の表示もなく、飛び出し注意の看板と通学路という幟があるだけ、登りの坂道のためスピードを出して走る車が多い。横断歩道の表示ができないか。	・現場確認を行い、渡らせると危険な場所であることを確認した。（事務局）	・安全を優先し、渡らさない指導を行う。（学校）
沢岬小	23	通学路5	字沢岬1033-10 （前道路）	p7-23	・昭和薬科大学付属高校の運動場横の道。歩道がなく道路のそばを子供達がとって登校している。道路側にグリーンベルトを引けないか。	・道路幅員が狭い為、現道内に歩道を設置できないため、学校敷地の樹木を撤去して仮設歩道の設置が可能か学校と協議中。（道路課） 現状は昭和薬科校内歩道を活用できないか調整中。（事務局）	・登下校時は、昭和薬科校内を利用している。また、体育館側運動場横の通路を活用できないか相談する。（事務局） ・仮設歩道の設置を検討中。（道路課）

学 校	番号	通学路 防犯	地 番	現況（写 真等）	学校からの報告	点検評価・分担等	環境改善に向けた取組状況
神森小	24	通学路1	勢理客2丁目9 ー15 東洋建 設前	p7-24	・1学期、登校途中の本 校児童と自動車の接触事 故あり。信号機など何ら かの対応が必要。	・現場確認の上、事務局 にて対応分担調整。（事 務局）	・横断歩道塗り直しを予 定。（交通課） ・速度抑止の対策等を検 討する。（道路課） ・安全教育の徹底。 （学校）
神森小	25	防犯1	勢理客2丁目6 ゆうな公園	p7-25	・継続パトロールを願 いしたい。	・登下校時は、昭和薬科 校内を利用している。ま た、体育館側運動場横の 通路を活用できないか相 談する。（事務局） ・仮設歩道の設置を検討 中。（道路課）	・今年度で樹木剪定や看 板撤去等対応済み。 ・公園指定管理者と夜間 合同パトロールを実施。 （美らまち推進課）
内間小	26	通学路1	内間4丁目 一 方通行路とパイ プラインの交差 点	p8-26	・横断歩道の塗料の塗り 替え。 ・一方通行側からパイプ ラインに右折する際、パ イプラインを横断する歩 行者がドライバーから見 えにくい。特に、駐車車 両があり、渋滞している 夕方などは、歩行者がほ とんど見えないことがあ る。	・現場確認の上、事務局 にて対応分担調整。県道 なので中部土木へ要請。 （事務局）	・横断歩道塗り直し予 定。（交通課） ・「横断歩道ありスピー ド落とせ」看板設置済。 （市民生活課） ・中部土木検討中。 （中部土木）

学 校	番号	通学路 防犯	地 番	現況（写 真等）	学校からの報告	点検評価・分担等	環境改善に向けた取組状況
内間小	27	通学路2	内間4丁目 一方通行路	p8-27	・歩道の黄色のペイントが薄くなり、車道と歩道の区別がつきにくくなっている。再塗装することができないか。	・現場確認後、外側線の塗り直し検討。 （道路課）	・外側線の引き直し及びグリーンベルト設置を検討。（道路課）
内間小	28	通学路3	内間小学校裏門 階段	p8-28	・パイプラインローソン横から学校に入る裏門の階段が急で、段差も大きい。急いで下りる際に転ぶ危険がある。手すりが左端にあるが、低学年の児童なども使い易いよう、中央付近にも手すりを設置することは、できないか。	・教育委員会で引き取り施設課と検討する。 （教育委員会）	・施設課と調整して学校及び事務局へ報告。 （事務局）
浦城小	29	通学路1	伊祖2丁目13-2 ○浦城児童セン タ-前交差点	p10-29	・歩行者が多い交差点なので、安全対策が必要。 ・横断防止柵の破損箇所がある。	・学校裏門から児童センター途中の横断防止柵が一部ない。（道路課） ・横断歩道あり標示や看板等設置検討。 （市民生活課）	・横断防止柵の設置及び修繕検討中。（道路課） ・「横断歩道ありスピード落とせ」「横断者多し注意」看板設置済。（市民生活課）
浦城小	30	通学路2	セブンイレブン 浦城こども園側 への抜け道	p9-30	浦城こども園へ抜ける際、左からの人の動きが認知できず危険。	・事務局としては対応済みとしていたが、工事終了後、歯医者さんがオープンし、通り抜け車両があると報告を受けた。現場確認を行い危険と判断した。（事務局）	・セブンイレブン本部へ相談し、駐車場内の出口付近（通学路与重なる場所）速度抑止の為のハンブや歩行者に気づくようポストコーンの設置を依頼済み。（事務局）

学 校	番号	通学路 防犯	地 番	現況(写 真等)	学校からの報告	点検評価・分担等	環境改善に向けた取組状況
浦添小	31	通学路1	仲間2丁目47番1号（正門前右手）	p9-31	・横断歩道の線が薄く、見えづらい。横断横線がなく、色もついていないので、歩行者及び車両運転者から認識されづらい。	・現場確認し、県道のため中部土木へ依頼する。（中部土木）	・横断指導線の白線塗り直しを予定。（中部土木）
浦添小	32	通学路2	安波茶交差点横断歩道（ガソリンスタンド側）	p9-32	・横断歩道カラー舗装や滑り止め舗装等、カーブ後の横断歩道対応検討中。	・現場確認し、県道のため中部土木へ依頼し、現場確認を行う。（中部土木）	・横断歩道の塗り直し予定。（交通課） ・カーブから速度抑止の為、ポストコーンを設置、横断者が電柱で見えにくく、横断歩道のカラーリング等で歩行者を気づかせる取り組みを行う。（中部土木）
浦添小	33	通学路3	仲間2丁目47番1号（正門前左手）	p9-33	・横断歩道の線が薄く、見えづらい。横断横線がなく、色もついていないので、歩行者及び車両運転者から認識されづらい。道路標識のダイヤモンドと横断線が重なっており、修正が必要。	・現場確認し、県道のため中部土木へ依頼する。（中部土木）	・ダイヤモンドの移動予定。（交通課） ・横断指導線の白線塗り直しを予定。（中部土木）
港川小	34	通学路1	城間4丁目25	p10-34	・歩道が無い	・市道ではないので所有者の許可がないと対応ができない。（事務局） ・通学路や生活道として利用しているのであれば、自治会と協議が必要である。（学校）	・私道のため対応不可。（事務局） ・PTAへ依頼し、安全優先で朝夕立哨を行う（学校）
港川小	35	通学路2	城間4丁目20	p10-35	横断歩道塗り直し	・現場確認し、塗り直し検討。（交通課）	・塗り直し予定。（交通課） ・手を挙げてわたる指導を徹底する。（学校） ・「横断歩道ありスピード落とせ」「横断者多し注意」看板設置済。（市民生活課）

学 校	番号	通学路 防犯	地 番	現況（写 真等）	学校からの報告	点検評価・分担等	環境改善に向けた取組状況
港川小	36	通学路3	港川小正門前城 間 4 丁目 3 7	p10-36	電線が切れていて街頭に 巻かれていて危険	・ 早急に道路課にて現場 確認。道路課で対応か、 沖縄電力で対応するか決 めて対応する。（道路 課）	・ 照明対応済み。（道路 課）